

В дополнение к данному документу «Руководство по установке» прочитайте также «Руководство по установке», входящее в комплект камеры.



© CANON INC. 2017 Printed in Japan

В данном «Руководстве по установке» для обозначения важных сведений, с которыми пользователь должен быть ознакомлен для безопасной эксплуатации изделия, используются приведенные ниже символы. К каждому символу даются пояснения, чтобы пользователи понимали степень важности каждого из них. Придерживайтесь обозначенных ими положений.

 Внимание	Несоблюдение указаний, сопровождающихся этим символом, может привести к тяжелой травме или смертельному исходу.
 Осторожно	Несоблюдение указаний, сопровождающихся этим символом, может привести к травме.
Осторожно	Несоблюдение указаний, сопровождающихся этим символом, может привести к повреждению имущества.
 Важно	Этот символ указывает на важные положения или ограничения.
 Примечание	Относится к справочным сведениям, касающимся эксплуатации, или к дополнительным пояснениям.

Меры предосторожности при установке

При несоблюдении этого требования возникает вероятность пожара или поражения электрическим током. Перед использованием обязательно прочитайте руководство пользователя и специально предназначенному для этой цели блоку питания переменного тока (продается отдельно).

- Не прикасайтесь к краям металлических деталей голыми руками.
- При установке старайтесь не прищемить пальцы.

Несоблюдение этого требования может привести к травме.

- Следите за тем, чтобы не повредить проводку и трубопроводы.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность повреждения периферийных устройств.

Меры предосторожности при эксплуатации.

- При наступлении грозы прекратите установку, осмотр и др. работы и не прикасайтесь к камере или соединительному кабелю.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и видоизменять камеру.
- Не допускайте повреждения соединительного кабеля.
- Не допускайте опрыскивания камеры водой или иного смачивания камеры.
- Избегайте попадания посторонних материалов, например воды или металла, внутрь камеры.
- Не используйте вблизи камеры горючие аэрозоли.
- Если камера не используется в течение длительного периода, не оставляйте подсоединенными кабели ЛВС, внешний источник тока или соединитель питания блока питания переменного тока (продается отдельно).
- Не используйте для чистки камеры горючие растворители, например спирт, разбавитель для краски или бензин.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность пожара или поражения электрическим током.

Модель	SR11-S-VB
Вес	Прибл. 1320 г (Устройство для скрытого монтажа, крышка для скрытого монтажа)

В содержание данного руководства могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.


Technical drawing of a circular mechanical device, showing four views: front, top, side, and bottom. Dimensions are given in mm.

- Front View:** Shows the main body with a diameter of $\phi 267$. The total height is 158 mm, and the height of the main body is 141 mm. The base thickness is 21 mm.
- Top View:** Shows the circular top surface with a diameter of 267 mm. It features a central circular opening and several smaller circular features.
- Side View:** Shows the side profile of the device with a height of 267 mm.
- Bottom View:** Shows the bottom surface with a diameter of $\phi 230$. It features a central circular opening and several smaller circular features.











Единицы измерения: мм

Выполните настройку камеры, используя программное обеспечение на установочном CD-диске (см. «Руководство по эксплуатации»).

Прикрепите потолочную планку из комплекта камеры к устройству для скрытого монтажа.



Установка камеры



Демонтаж

